

الفترة الامتحانية: ٢٠١٩-٥-٢٦  
 اليوم وال تاريخ: الاثنين ٢٦-٥-٢٠١٩  
 مدة الامتحان: ساعه و نصف  
 عدد الأسئلة: ٤  
 العام الدراسي: ٢٠١٩-٢٠١٨  
 الفصل الثاني المرحلة الرابعة

اسم المقرر: تصميم معدات الانتاج  
 عدد الصفحات: صفحة واحدة  
 اسم المدرس: أ.د. محمود حيد

### السؤال الأول : على مائلي باختصار ٦ درجة

١. ضرورة تركيب وصلة المواسير(slip joint) في شكلة مواسير الانتاج .
٢. عدم استخدام المواسير ذات التوصيلات التكمالية (integrated joint) في الآبار العميقه؟
٣. لا يمكن استخدام وحدة المواسير المرنة (Coiled Tubing) في عمليات حفر الآبار الفطبية؟
٤. ضرورة تركيب العمود الالماس (Polished rod) في اعلى قضبان الضخ في الوحدة السطحية؟
٥. يحدد عدد المحاور في مخفضات السرع في الوحدة السطحية بثلاثة محاور؟
٦. يكون استخدام البواكر الدائمة الثابتة واسع الانتشار في الآبار الغازية؟

السؤال الثاني : ٤ درجات

أشرح الأرقام والرموز في مواسير الإنتاج {NU 8 lb/ft K40 ½"}

السؤال الثالث : أجب على الأسئلة الآتية : ٤ × ٧ = ٢٨ درجة

١. بين كيف يتم تحديد نقطة التشغيل (operating point) لنظام إنتاج طبقة سبئر مستخدماً الرسم وال العلاقات الرياضية؟

٢. حدد القوة (G) التي يجب نقلها للباكر لثبيته وذلك في حالة البئر مليئة بسائل وزنه النوعي  $\gamma$  علمًا بأن  $H \geq L$

٣. عرف ظاهرة الطنين ، أشرح تأثير السرعة الطينية في عمود الضخ موضحا إجابتك بالرسم وال العلاقات الرياضية.

٤. ماهي وظائف رأسية دفع المواسير في وحدة المواسير المرنة ، أشرح مبدأ عمل رأسية الدفع مستعيناً بالرسم.


السؤال الرابع : حل المسألة التالية ١٠ درجات

احسب عدد الدورات  $n_4$  وفق المخطط الحركي لعملية تغيير السرعات في الوحدة السطحية إذا علمت أن:

$n_0 = 1800 \text{ rpm}$  ، عدد دورات المحرك الكهربائي  $z_1 = z_2 = z_5 = 19$  ،  $z_3 = z_4 = 57$  ،  $z_6 = 74$ :

$$(d_1 = 20\text{cm} , d_2 = 60\text{cm} , d_3 = 19\text{cm} , d_4 = 60\text{cm})$$

ـ ماهي الحلول المقترنة للحصول على عدد دورات على المحور  $n_4 = 12 \text{ rpm}$  علماً إن التغيير سيتم حصراً في المحولة  $?d_4$



استاد المقرر  
الدكتور محمود حيد

...انتهت الأسئلة .....

ـ تمنياتي للجميع بالنجاح...